

تحضير أكسيد الكاديوم عالي النقاوة من البطاريات القاعدية المستهلكة

أحمد مهدي سعيد، مثيل ضايغ السبتي، اسامة عبد المجيد هادي، وعلي خليل هيلان
شركة ابن سينا العامة - هيئة التصنيع العسكري - العراق

الخلاصة

تضمن البحث إنتاج أكسيد الكاديوم النقي من البطاريات القاعدية المستهلكة. تذاب أقطاب الكاديوم والتي تحتوي على (70%) حديد و (30%) هيدروكسيد الكاديوم في حامض النتريك المخفف. يتم فصل الحديد عن الكاديوم وذلك من خلال السيطرة على الدالة الحامضية (pH) بواسطة إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم ثم يرسب الكاديوم على شكل هيدروكسيد الكاديوم والذي يغسل ويحرق ليعطي أكسيد الكاديوم بنقاوة تصل إلى أكثر من (99%).

المقدمة

المشبعة العالية بواسطة هدرجة الحوامض الشحمية غير المشبعة. صناعة الأصباغ، صناعة بطاريات الخزن (القاعدية)، مادة مضافة في عمليات الصباغة⁽²⁾، صناعة الزجاج، صناعة سبائك الفضة. الصناعات السيراميكية، صناعة مبيدات الديدان، تحضير مركبات الكاديوم الأخرى⁽⁶⁾.

المواد وطرق العمل

الأجهزة المستخدمة

حاوية بلاستيكية للإذابة سعة (30 لتر)، بيكر زجاجي سعة (10 لتر)، مسخن كهربائي، قنينة حجمية سعة (1 لتر)، دورق زجاجي، اسطوانة حجمية، زجاجة ساعة، منظومة فراغ (قمع بخنر+دورق بخنر)، فرن تجفيف وحرق، ميزان حساس.

المواد المستخدمة

بطاريات مستهلكة (كمادة أولية)، حامض النتريك (5%)، هيدروكسيد الصوديوم (40%)، هيدروكسيد الأمونيوم (20%).

طريقة العمل

1. تفكك البطارية القاعدية وتفصل أقطاب الكاديوم عن أقطاب النيكل.
2. يذاب (1 كغم) من قطب الكاديوم المستهلك في (14 لتر) من حامض النتريك بتركيز (5 مولار) ولمدة ساعة واحدة وبدرجة الحرارة الاعتيادية.
3. يؤخذ الراشح ويرسب الحديد السائب بواسطة هيدروكسيد الصوديوم عند (pH=3) على شكل هيدروكسيد الحديد.
4. يرشح المحلول ويفصل الراسب وهو عبارة عن هيدروكسيد الحديد أما الراشح فهو عبارة عن نترات الكاديوم.

الكاديوم معدن ذا لون فضي ابيض ولا يتواجد فلز الكاديوم لوحده في الطبيعة ولكنه غالبا ما يتواجد مع الخارصين كما في خام الكرينوكيت (CdS مخلوط مع ZnS) وخام الاوتافيت (CdCO₃ مخلوط مع ZnCO₃). يوجد أكسيد الكاديوم بصيغتين إحداها بلوري والأخر مسحوق غير بلوري ويتفكك كلاهما عند درجة حرارة تقارب (900°) ويمتاز بسميته العالية حيث انه يؤدي إلى الوفاة في حالة استنشاق بخار الكاديوم إذا ازدادت الجرعة عن (0.1 ملغم/م³) في الهواء⁽¹⁾. لاوكسيد الكاديوم ألوان مختلفة ابتداءً من البني الفاتح أو البني المصفر إلى البني الغامق ويعتمد ذلك على طريقة تحضيره^(3,2,1). نتيجة لعدم توفر خامات الكاديوم في القطر بالإضافة إلى كون مركبات الكاديوم تعتبر من المواد المهمة والثمينه ومن ضمنها أكسيد الكاديوم ولوجود كميات غير قليلة من البطاريات القاعدية المستهلكة فقد تم العمل على دراسة إمكانية إنتاج أكسيد الكاديوم النقي من البطاريات القاعدية المستهلكة.

يختزل أكسيد الكاديوم إلى معدن الكاديوم بواسطة التسخين بوجود الكربون وأكسيد الزنك حيث يستفاد من هذه الطريقة في استرداد الكاديوم من خام الزنك على اعتبار إن الكاديوم أكثر تطايراً من الزنك. يتفاعل أكسيد الكاديوم مع الحوامض اللاعضوية مثل حامض النتريك أو حامض الكبريتيك لتحضير نترات الكاديوم أو كبريتات الكاديوم^(4,2). ويحضر أكسيد الكاديوم من:

1. أكسدة بخار الكاديوم بواسطة بخار الماء ليعطي أكسيد الكاديوم ويحرر الهيدروجين⁽⁶⁾.
2. تفكك كربونات الكاديوم عند درجة حرارة (500م°)⁽⁵⁾.
3. تفكك نترات الكاديوم عند درجة حرارة (400م°)⁽⁵⁾.
4. تفكك هيدروكسيد الكاديوم^(5,2).

يستعمل أكسيد الكاديوم في المجالات التالية: حمامات الطلاء الكهربائي بالكاديوم، كمتحسس في التفاعل الكيميائي - الضوئي لإنتاج بيروكسيد الهيدروجين، عامل مساعد في تصنيع الكحولات غير

ترسيب أكبر كمية من هيدروكسيد الكاديوم وكذلك لضمان التخلّص من أكبر كمية من الحديد في الراشح.

نلاحظ من الجدول رقم (5) نتائج الغسل بالماء الحار. إن عملية الغسل كلما زادت ازدادت نسبة التخلّص من نترات الصوديوم وبالتالي الحصول على راسب أكثر نقاوة حيث يتضح إن الغسل لثلاث مرات كافي للتخلّص من نترات الصوديوم.

الجدول رقم (6) يبين نتائج حرق هيدروكسيد الكاديوم لغرض الحصول على اوكسيد الكاديوم حيث اتضح أن أفضل نسبة يمكن الحصول عليها عند الحرق بدرجة حرارة (600م°) وبعدها تبدأ نسبة التحول بالنقصان وذلك لأن اوكسيد الكاديوم ذا قابلية عالية على التسامي في درجات الحرارة العالية.

الجدول رقم (7) يبين نتائج تحليل اوكسيد الكاديوم مقارنة بالمادة القياسية حيث نلاحظ تطابق التحليل لكلا المادتين.

الجدوى الاقتصادية

الجدول رقم (8) يبين كميات وكلف المواد الأولية اللازمة لإنتاج (1 كغم) من اوكسيد الكاديوم.

كلفة إنتاج (1 كغم) من اوكسيد الكاديوم = 8400 دينار

سعر بيع (1 كغم) من اوكسيد الكاديوم = 50000 دينار

من الأرقام أعلاه يتضح أن عملية إنتاج اوكسيد الكاديوم مجددة اقتصادياً.

المصادر

1. Hand Book of Chemistry and Physics; 48th, 1967-1968.
2. Encyclopedia of Chemical Processing and Design, Vol. 5, John Mcketta, William A. Cunningham, 1977.
3. Chemical & Process Technology Encyclopedia, Douglas M. Comsidin, 1974.
4. The merck index; Paul G. Stecher, 1968.
5. Encyclopedia of Chemistry, Sybil P. Parker, 1983.
6. Rare metals Hand Book; Clifford A, Hample, 1971.

جدول رقم (1) مكونات العجينة والمشبك لقطب الكاديوم

%Al	%Cr	%Fe	%Ni	%Cd	قطب الكاديوم
0.03	0.01 9	10.8	0.5	66.3	عجينة الكاديوم
—	—	82	4.3	1.5	مشبك الحديد

5. يؤخذ الراشح ويرسب الكاديوم الذائب (نترات الكاديوم) بواسطة هيدروكسيد الصوديوم عند (pH=10.5-11) على شكل هيدروكسيد الكاديوم Cd(OH)₂.

6. يفصل الراسب ويغسل بالماء الحار لعدة مرات لحين التخلّص من نترات الصوديوم.

7. يجفف الراسب ويحرق بدرجة حرارة (600م°) للحصول على اوكسيد الكاديوم النقي

النتائج والمناقشة

من نتائج التحليل الأولية لقطب الكاديوم في جهاز المطياف الذري اللهبى اتضح أن نسبة الحديد في قطب الكاديوم تساوي (70%) أما نسبة الكاديوم فتساوي (30%) وهذا يعني استخدام كميات كبيرة من حامض النتريك لإذابة الحديد الذي يشكل نسبة كبيرة أما نسبة الكاديوم المتبقية فيمكن استردادها وتحويلها إلى مركبات الكاديوم الأخرى.

الجدول رقم (1) يبين نسبة مكونات عجينة القطب والمشبك الحديدي والمأخوذة من بطاريات مختلفة حيث تدل النتائج على احتواء عجينة القطب على هيدروكسيد الكاديوم. إن عملية إذابة قطب الكاديوم في حامض النتريك هي عملية سريعة وسهلة حيث يذوب القطب بسرعة. لذلك تم استخدام تراكيز مخففة من حامض النتريك لضمان الإذابة الكلية للأقطاب وبالتالي الحصول على محلول مخفف من نترات الحديد ونترات الكاديوم والذي يفصل بسهولة في المراحل اللاحقة من الترسيب ثم استخدام حامض النتريك بتركيز (5 مولار) وبدون استخدام حرارة لأن التفاعل باعث للحرارة.

الجدول رقم (2) يوضح نتائج ترسيب الحديد بواسطة هيدروكسيد الأمونيوم وبدوال حامضية مختلفة حيث نلاحظ أن الدالة الحامضية (pH=5) هي أفضل من حيث ترسيب الحديد ولكن نسبة فقدان الكاديوم كبيرة ولا يمكن تجاوزها حيث بلغت بحدود (27%). أما نتائج الترسيب عند الدالة الحامضية (pH=4) فنلاحظ أن نسبة فقدان الكاديوم قليلة مقارنة بالدالة الحامضية (pH=5) ولكن نسبة الحديد في الراشح عالية حيث تعتبر مؤشر سلبي على نقاوة المادة. ولكون عملية ترشيح المادة المرسبة بواسطة هيدروكسيد الأمونيوم صعبة وتحتاج إلى وقت طويل لذلك تم الاتجاه إلى استخدام هيدروكسيد الصوديوم بدلا من هيدروكسيد الأمونيوم لترسيب الحديد.

الجدول رقم (3) يوضح نتائج ترسيب الحديد بواسطة هيدروكسيد الصوديوم وعند دوال حامضية مختلفة حيث يلاحظ أن أفضل دالة حامضية لترسيب الحديد هي (pH=3) وكذلك يتضح أن نسبة فقدان الكاديوم مقبولة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إن المادة المطلوبة هي اوكسيد الكاديوم والتي يجب أن تكون بنقاوة عالية، لذلك تم الاعتماد على الدالة الحامضية (pH=3) لغرض ضمان التخلّص من الحديد.

الجدول رقم (4) يوضح نتائج ترسيب هيدروكسيد الكاديوم حيث يتضح إن أفضل دالة حامضية هي (pH=10.5) والتي عندها يتم

جدول رقم (7) نتائج تحليل نقاوة أكسيد الكاديوم المخضر

NaCa (%)	Cu(%)	Zn(%)	Fe(%)	Cl(%)	SO4(%)	النقاوة (%)	النموذج
0.015	0.00025	0.005	0.0002	0.0001	0.002	99.5	المادة القياسية
0.02	0.0005	0.005	0.0005	0.003	0.005	99.0	المادة المخضرة

جدول رقم (2) نتائج ترسيب الحديد بواسطة هيدروكسيد الأمونيوم

رقم تجربة	pH	وزن الراسب (غم)	حجم الترسيب (متر)	نسبة ترسيب الحديد (%)	نسبة Cd في الراسب (%)	تركيز الحديد في الترسيب (ppm)	لون الترسيب
1	2	5.2	100	98.99	10.13	11.83	اصفر غامق
2	3	5.3	100	99.65	8.89	4.07	اصفر
3	4	5.6	100	99.59	7.6	4.8	اصفر فاتح
4	5	5.9	100	99.97	27.01	0.25	عديم اللون

جدول رقم (8) الجدوى الاقتصادية لانتاج أكسيد الكاديوم

ت	المواد الأولية	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة دينار	تكلفة دينار
1	بطارية قاعدية مستهلكة	عدد	4	250	1000
2	حامض الكبريتيك %55	كغم	38	175	6650
3	هيدروكسيد الصوديوم %40	كغم	5	150	750
4	المجموع				8400

جدول (3) نتائج ترسيب الحديد بواسطة هيدروكسيد الصوديوم

رقم تجربة	pH	وزن الراسب (غم)	حجم الترسيب (متر)	نسبة ترسيب الحديد (%)	نسبة Cd في الراسب (%)	حجم الترسيب (متر)	لون الترسيب
1	2	5.4	100	99.918	8.77	100	اصفر فاتح
2	3	5.6	100	99.988	10.33	100	عديم اللون
3	4	5.9	100	99.983	10.58	100	عديم اللون
4	5	6.34	100	99.988	31.54	100	عديم اللون

جدول (4) نتائج ترسيب الكاديوم بواسطة هيدروكسيد الصوديوم

رقم تجربة	pH	وزن الراسب (غم)	حجم الترسيب (متر)	نسبة ترسيب الكاديوم (%)	نسبة لظان Cd في الترسيب (%)	تركيز الحديد في الترسيب (ppm)	نسبة لسرود الكاديوم من النقص (%)
1	9	1.39	100	70.90	23.10	0.02	20.85
2	9.5	1.40	100	92.54	7.46	0.03	25.09
3	10	1.41	100	98.46	1.54	0.07	26.70
4	10.5	1.41	100	99.42	0.58	0.07	26.96
5	11	1.42	100	99.85	0.15	0.07	27.08

جدول رقم (5) نتائج غسل الراسب بالماء الحار

رقم تجربة	وزن الراسب المستخدم (غم)	حجم الماء المستخدم (متر)	عدد مرات الغسل	درجة الحرارة (°C)	الزمن (دقيقة)	نسبة النقص من الكاديوم (%)
1	5	100	1	80	30	80.63
2	5	200	2	80	30	92.75
3	5	300	3	80	30	96.83
4	5	400	4	80	30	96.87

جدول رقم (6) يوضح نتائج حرق هيدروكسيد الكاديوم بدرجات حرارة مختلفة

درجة الحرارة (°C)	350	400	500	600	700	800
نسبة تحول CdO (%)	69.6	77.4	91.2	98.7	95.8	94.4